



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0333-43	FECHA:	02 DE JULIO DEL 2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE TECHO DE MADERA POR METAL




SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y SUSTITUCIÓN DE MALLA Y POSTES DE MADERA POR BLOC Y TUBO HG



SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA



REPARACIÓN GLOBAL DE AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*MB*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

