



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0333-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26




SUSTITUCIÓN DE TECHO DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y SUSTITUCIÓN DE MALLA Y POSTES DE MADERA POR BLOC Y TUBO HG



SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA



REPARACIÓN GLOBAL DE AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MB



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público