



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DOS SAPOTILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0335-43	FECHA:	6/06/2024




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 COCINA



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal COCINA



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Mantenimiento a balcones de metal



Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Chuz cho
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DOS SAPOTILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0335-43	FECHA:	6/06/2024




Pintura en muros exteriores e interiores



Sustitución inodoro




Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Chocaba
Firma y selló del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Selló Director Centro Educativo Público

