



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SERAXHIK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0343-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: INSTALANDO ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: ELABORACIÓN DE PUERTA DE METAL




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ich Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

