



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0344-43	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024



SE OBSERVA UNA TORTA DE CEMENTO EN MUY MAL ESTADO



OBSERVAMOS LAS PUERTAS PERO SUS MARCOS ESTAN DESPRENDIDAS



SE OBSERVA QUE EL SUELO ESTÁ MUY INCLINADO Y CON EL TIEMPO SE IRÁ LAVANDO LOS CIMIENTOS



EN ESTA IMAGEN PERCIBIMOS EL TERRENO DESDE LO ALTO, PELIGROSO EN EPOCA DE LLUVIA



FOCALIZAMOS LOS RIESGOS QUE LOS ALUMNOS CONLLEVAN EN EL DIA A DIA



SE OBSERVA UN CAMINO PEDREGOSO Y LODOSO CON DIFICULTADES DE TRANSITAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Faustino Roxum co

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

