



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0344-43	FECHA:	02 DE JULIO DE 2024



EN LA FOTOGRAFIA SE OBSERVAN A LAS PERSONAS COMUNITARIAS TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LOS MATERIALES DEL ESTABLECIMIENTO



SE OBSERVA LA SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



LOS TRABAJOS EN UN PROCESO, ESTE ES EL MURO DE CONTENCION QUE COMUNICA CON UNA PEQUEÑA BODEGA



ESTA ES LA VISTA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION QUE REFUERZA LA BODEGA



LA VISTA DEL MURO DE CONTENCION QUE AUN SIGUE EN PROCESO



LA SUSPECCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Faustino Coxem



Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.