

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RIO MOXELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0345-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparación de muro de contención




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Coc Paz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

