

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RIO MOXELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0345-43	FECHA:	21/11/2024



FOTO 1: PINTURA EN MURO EXTERIOR




FOTO 2: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 3: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 4: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 5: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 6: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Coc Pan



Firma y sello del Presidente de la OPP

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RIO MOXELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0345-43	FECHA:	21/11/2024



FOTO 7: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 8: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 9: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 10: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 11: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 12: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Pedro Coc Pa...</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---