

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RIO MOXELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0345-43	FECHA:	23/12/2024



FOTO 1: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 2: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 3: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 4: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 5: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 6: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Coc Pa
Firma y sello del Presidente de la OPF






Firma y Sello Director Centro Educativo Público




REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RIO MOXELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0345-43	FECHA:	23/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPP


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

