



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO VISTA BELLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0348-43	FECHA:	22/08/2024



reparacion de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



sustitucion a porton de metal



reparacion y realizacion de muros a aula



instalacion de canales de tuvo pvc 3"

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

Wendy Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

