



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Vista Bella
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0348-43	FECHA:	11/11/2024



REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y Malla GALVANIZADA



SUSTITUCION A PORTON DE METAL



REPARACION Y REALIZACION DE MUROS A AULA



INSTALACION DE CANALES DE TUVO PVC 3"

FOTO 5

FOTO 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

