



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sarstoon Creek
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0377-43	FECHA:	17/04/2024




Foto 1: Mal estado del corredor de madera y cemento de block frágil por la interperie.



Foto 2: Deterioro de la entrada al aula.



Foto 3: Lado izquierdo de la escuela con aberturas.



Foto 4: Ausencia de gradas en la entrada principal de la escuela.




Foto 5: Piso del corredor deteriorado por la antigüedad.



Foto 6: Falta de gradas en la segunda entrada de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

