



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sarstoon Creek
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0377-43	FECHA:	08/05/2024




Foto 1: Reconstruyendo los cimientos de las paredes de la escuela.




Foto 2: Cambiando el techo de la escuela.




Foto 3: Repellando en la parte frontal del establecimiento educativo.



Foto 4: Pegado de block en el lado derecho del centro educativo.




Foto 5: Pegando block en la parte trasera de la escuela.



Foto 6: Repellando la parte derecha del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

