



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL LA BACADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0548-43	FECHA:	5/10/2024



Foto1: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA Y PAREDES.



FOTO 2: Pintura en Muros Exteriores e Interiores.



FOTO 3: Instalación de tablero eléctrico y filpones de unidades de luz, instalación de acometida, instalación de unidades de fuerza.



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 5: Sustitución de pila de cemento de un lavadero.



FOTO 6: Sustitución de Estufa Rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marvin a g

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL LA BACADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0548-43	FECHA:	5/10/2024




FOTO 7: Sustitución de Accesorios Inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



FOTO 8: Sustitución de bomba de agua y tubería PVC



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

