

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGCTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0550-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023



Foto1: . EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO




Foto 2: REMOZAMIENTO DE ESCUELA EN AULAS ESTRUCTURA METALICA Y TECHO




Foto 3: REMOZAMIENTO DE TECHO EN AULAS




Foto 4: REMOZAMIENTO DE LAMINA SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADA TROQUELADA.




Foto 5: REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA.




Foto 6: REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN AULA



*Giancarlo Chur Perez*  
INGENIERO CIVIL  
COL 10806  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO: IZABAL ✓	MUNICIPIO: LIVINGCTON ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA MONTE ALEGRE ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18-02-0550-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 17/11/2023 ✓




Foto 6: .REMOZAMIENTO DE TECHO DE LAMINA



Foto 7: REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 9: REMOZAMIENTO COCINA




Foto 10: REMOZAMIENTO DE LAMINA



Foto 11: REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



E.O.R.M.  
ALDEA MONTE ALEGRE  
Firma del evaluador de campo del PPF

*Giancarlo Chiriquiz*  
INGENIERO CIVIL  
Firma, Apellido y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
COL 10807