



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PINTADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0560-43	FECHA:	26/02/2024



FOTOGRAFIA 1: Sustitucion de piso en el aula



FOTOGRAFIA 2: Sellado de aula del nivel preprimario



FOTOGRAFIA 3: Repello en salones de clases.



FOTOGRAFIA 4: Sustitucion de baño.



FOTOGRAFIA 5: Mantenimiento de porton.



FOTOGRAFIA 6: Mantenimiento de pintura y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valenton cuc fox



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PINTADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0560-43	FECHA:	26/02/2024



FOTOGRAFIA 7: Mantenimiento de puertas



FOTOGRAFIA 8: Mantenimiento de muro perimetral



FOTOGRAFIA 9: Mantenimiento de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valentin cuc tox

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

