



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Nacimiento Caliz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0562-43	FECHA:	6/06/2024



Mantenimiento de ventanas y balcones



Mantenimiento de pintura



Sustitución de y mejoramiento de pared



Sustitución de vigas



Mantenimiento a bases



Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Xico

Firma y sello del Presidente de la OPF



+Amble

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

