



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALTIMORE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 02 -0624 - 43	FECHA:	22 de marzo 2024



Foto 1. Malla muy deteriorada



Foto 2. ausencia de portón.



Foto 3. Láminas oxidadas en su totalidad.



foto 4. Lavadero en mal estado por deterioro.



foto 5. Balcones en mal estado y oxidadas.



foto 6. Balcones de metal deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Alicia Xol Maas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

