



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LIVINGSTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BALTIMORE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18 - 02 -0624 - 43 | FECHA: | 6 de mayo de 2024 |



Foto 1. colocación de hiladas de block



Foto 2. Instalación portón doble hoja



Foto 3. Colocación de la malla galvanizada con forro verde.



foto 4. Demolimiento de pila de 2 lavaderos por deterioro.



foto 5. Colocación de las nuevas láminas sobre el techo de la cocina.




foto 6. Limpieza y pintado a balcones de metal de la

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Alicia Rol Maas

Firma y sello del Presidente de la DPP



Matilda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

