



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALTIMORE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 02 -0624 - 43	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024



Foto 1. Muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas finalizado en su totalidad.



Foto 2. Fabricación e instalación de los 2 portones de metal de ingreso finalizados.



Foto 3. Sustitución de lámina realizada en su totalidad.



Foto 4. Sustitución de pila de cemento de dos lavadero finalizado.



Foto 5. Balcones de metal pintados.



Foto 6. Mantenimiento a balcones de metal reparados en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Alicia Xol Maas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Matajels

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

