



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CREEK CALIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0625	FECHA:	6/06/2024



El techo se va cambiar de madera por estructura de metal




Sustituto de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, la actual se encuentra en mal estado.




cambio de puerta de metal por metal, porque se encuentra en mal estado.



cambio de pintura de la pared de adentro de la escuela



cambio de piso por cerramico porque la actual se encuentra en mal estado



asi es la actualidad del techo de la lamina de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

