



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FRONTERAS RIO DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0655-45	FECHA:	






FOTO 1: cubierta de lamina y estructura de techo.



FOTO 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal y sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



FOTO 3: Sustitución de Puertas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

