



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOCOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0721-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre26, sustitución de puerta y sustitución de balcones de metal





Reparación de piso de torta de concreto.



Sustitucion de estructura de metal de ventana



Estructura de techo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raúl Caal Xol

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

