



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PARACAIDISTAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0741-43	FECHA:	22/02/2024



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Reparación de cerco de alambre de pua.



Reparación de cerco de alambre de pua.



SUSTITUCION DE LLAVE DE PASO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alba Rodriguez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

