



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO NACIMIENTO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-1120-43	FECHA:	

REPARACION DE SISTMEA ELECTRICO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

SUSTITUCION DE PISO

SUSTITUCION DE INODORO Y LAVAMANOS

SISTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA

PINTURA EN MUROS EN INTERIORES Y EXTERIORES

SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL Y VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heyli coc
Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público