

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo Creek Chino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-1912-43	FECHA:	30/05/2024



FOTO 1 MURO DE CONTENCIÓN POR DESLAVE



FOTO 2 SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE CORREDOR



FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE MURO PEQUEÑO POR RAJADURA.



FOTO 4 SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO GRANITO CORREDRO 1



FOTO 5 SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO GRANITO CORREDOR 2



FOTO 6 SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ada Ingrid Marleni Cocheo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

