

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo Creek Chino, Livingston, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-1912-43	FECHA:	30/05/2024



FOTO 1 PROCESO DE TRABAJO MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 2 PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE LÁMINA CORREDOR



FOTO 3 PROCESO DE SUSTITUCIÓN MURO PEQUEÑO



FOTO 4 PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO GRANITO



FOTO 5 PROCESO DE SUSTITUCIÓN TORTA DE CEMENTO POR PISO GRANITO.



FOTO 6 PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Ingrid Marleni Colchoca
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

