



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ZOILA ANGELINA SOSA AVILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0223-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Fabricación e instalación de Puertas de metal en cocina y Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal




FOTO 3: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




FOTO 4: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero




FOTO 5: Sustrucción inodoro Y Reparación de Muros de baños



FOTO 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

