



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ZOILA ANGELINA SOSA AVILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0223-43	FECHA:	4/12/2024




FOTO 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Fabricación e Instalación de Puertas de metal en cocina y Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal




FOTO 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero




FOTO 5: Sustitución inodoro Y Reparación de Muros de baños



FOTO 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

