



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LIVINGSTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA AEORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN FELIPE DE LARA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-2333-42 | FECHA: | 15/03/2024 |



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitución de piso de cemento liquido



FOTO 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



FOTO 6: Mantenimiento de Portón (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Sara Maricela Leonardo Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

