



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INMEB DE TELESECUNDARIA "JUAN ANTONIO VILLAGRAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO I COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-3287-45	FECHA:	27/11/2024




SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO DE CONCRETO



PUERTAS Y TUBERIAS



TECHADO



DETERIORO DEL TECHADO



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elida Sacul*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

