



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR, IZABAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CADENA SEMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0004-43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1: Sustitucion de Chapa



FOTO 2: Sustitucion de puerta



FOTO 3: Mantenimiento porton de metal




FOTO 4: Sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio



FOTO 3: Reparacion de muros perimetrales de block cun tubo y malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

