



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA CALIENTE LOTE 9 II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0005-43	FECHA:	14 DE MAYO DE 2024




Foto 1: Se puede observar la escuela donde es necesario realizar la sustitución de las láminas acanaladas por troqueladas calibre 26




Foto 2: Se puede observar en la imagen las estructuras de soporte de madera y que necesita sustitución




Foto 3: Se puede observar al fondo la cocina de la escuela sin paredes y con horcones de madera





FOTO 5: Se observa ventanas de cocina con malla, necesita sustitución de los marcos y las mismas mallas




FOTO 6: Al momento de realizar los trabajos de sustitución de paredes es obligatorio reparar el piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CARLOS ENRIQUE POP CHOC
Firma y sello del Presidente de la OPF



ENRIQUE COY
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

