



Ministerio de Educación  
C O S T A R I C A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE LOTE 9 II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0005-43	FECHA:	27/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE HORCONES DE MADERA POR COLUMNAS DE CONCRETO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PAREDES DE MADERA POR PAREDES DE BLOCK CON CIMENTO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS ACTUAL POR LÁMINAS ACANALADA ALUZINC



FOTO 4: ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS




FOTO 6: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO DE COCINA

servación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Carlos Enrique P...*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

