

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0008-41	FECHA:	06/12/2024




FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE MURO.



FOTO 2: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.



FOTO 4: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA.



FOTO 5: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES.



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL.



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

