



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO AGUA CALIENTE LOTE 4	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE LOTE 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0010-42	FECHA:	3/12/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de balcones de metal.



FOTO 3: Sustitución de piso de torta de concreto.



FOTO 4: Sustitución de piso cerámico.



FOTO 5: Sustitucion de inodoro



FOTO 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

