



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE CHINACHABILCHOCH SAKIQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0013-42	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Abelardo*  
ABELARDO CUZUL PAP  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*Abelino*  
ABELINO POP CAAL  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE CHINACHABILCHOCH SAKIQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0013-42	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 6: Reparación de banquetas de concreto



Foto 7: Reparación de muro de contención




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Abelardo Cucul Pap*  
ABELARDO CUCUL PAP

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Abelino Pop CAAL*  
ABELINO POP CAAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

