



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COMUNIDAD DE SEMOCOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Semococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0014-42	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Sustitución de Puertas





Foto 2: sustitución de letrinas




foto 3: sustitución de barandal de corredor



Foto 4: sustitución de piso torta de cemento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

