



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapín Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0025-41	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto-



Foto 3: Repello en muro.



Foto 4: Sellado de grietas y fisuras en muros.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

