



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAUCE SECHINA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0030-42	FECHA:	5/11/2024



FOTO 1: LEVANTAMIENTO DE COLUMNAS DE CONCRETO.




FOTO: LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA.



SUSTITUCIÓN DE LAMINAS.




FOTO 5: INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL.



FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

