

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Naranjal Yaxté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0032-42	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2,024



Foto1: Sustitución de puertas de maderas por puertas de metal.



Foto 2: Sustitución de balcones de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exterior e interior




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saqueo Axel Caal

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

