



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB CASERÍO NUEVA SACARILÁ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO NUEVA SACARILÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0033-41               | FECHA:                         | 20/09/2024             |



FOTO 1: Sustitución de bases de madera a metal



FOTO 2: Sustitución de malla



FOTO 3: Sustitución de malla



FOTO 4: Sustitución de puerta de malla a puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilario Ch...

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

