

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SACARILA EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0033-41	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: SE CONSTANTA LA CULMINACION DE LA INSTALACIÓN DE PORTON .



FOTO 2. SE CONSTANTA LA CULMINACION DEL LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



FOTO 3. SE CONSTATA LA CULMINACION BASADO EN SUSTITUCION DE COLUMNAS Y INSTALACION DE MALLA



FOTO 4: SE OBSERVA LA CULMINACION ACORDE EL LEVANTAMIENTO DE COLUMNAS DE CONCRETO



FOTO 5: SE OBSERVA LA CULMINACION BASADO A LA INSTALACIÓN DE MALLA DE CIRCULACION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilario Ché

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público