



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP PARVULOS ANEXA EORM BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0034-42	FECHA:	26/09/2024




Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Reparación de piso torta de concreto



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico



Foto 4: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 5: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 6: Sustrucción e instalación de metal mas malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y sellos de las.



Maria Del Carmen Caal Caal

MARÍA DEL CARMEN CAAL CAAL
Firma y sello del Presidente de la OPF

Carlos Antonio Tení Cuz

CARLOS ANTONIO TENÍ CUZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

