

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0034-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 2: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO SOPORTE MADERA POR METAL




Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTUFA RURAL



Foto 6: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a este formulario. El número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público