

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserío Nueva Jerusalem Pataxte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Jerusalem pataxte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0039-42	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 5: Sustitución de balcones de metal.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--