



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BALANDRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0042-43	FECHA:	28/06/2024



FOTO 1: Sustitucion de ventana de madera por metal



FOTO 2: Sustitución de ventana de madera por metal.



FOTO 3: Sustitución de Piso de Torta de Concreto.



FOTO 4: Sustitución de Piso de torta de concreto.



FOTO 5: Mantenimiento a portón de metal.



FOTO 6. Mantenimiento a Portón de Metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

