



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BALANDRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0042-43	FECHA:	08/07/2024



FOTO 1: Sustrucción de Ventana por Metal



FOTO 2: Sustrucción de Ventana por Metal



FOTO 3: Sustrucción de Piso de Torta de Concreto.



FOTO 4: Sustrucción de Piso de torta de concreto.



FOTO 5: Mantenimiento a portón de metal.




FOTO 6: Mantenimiento a Portón de Metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

