

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHABILCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0043-43	FECHA:	23/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO



FOTO 4: REPARACION DE PUERTAS DE METAL




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHABILCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0043-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: INSTALACION DE CUNETA



FOTO 2: INSTALACION DE CUNETA



FOTO 3: CONSTRUCCION DE ESCENARIO



FOTO 4: CONSTRUCCION DE ESCENARIO




Foto 5: SELLADO DE VENTANA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

