

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHABILCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0043-43	FECHA:	11/18/2024



FOTO 1: INSTALACION DE CUNETA



FOTO 2: INSTALACION DE CUNETA



FOTO 3: INSTALACION DE CANALES PARA AGUA PLUVIAL



FOTO 4: INSTALACION DE CANALES PARA AGUA PLUVIAL



FOTO 5: CONSTRUCCION DE ESCENARIO



FOTO 6: CONSTRUCCION DE ESCENARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHABILCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0043-43	FECHA:	11/18/2024



FOTO 7: SELLADO DE VENTANA



FOTO 8: HABILITACION DE PUERTA EN DIVISION



FOTO 9: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL PARA SOPORTE DE TECHO EN ESCENARIO



FOTO 10: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL.26





FOTO 11: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL.26



FOTO 6: ELABORACION DE PARRILLA PARA CUNETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---